## Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordr Nummer 6 der Förderrichtlinie "Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen"

Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen

Regierungsbezir Stadt Rheinbach

Der Bürgermeister (in) Kommune Antragsteller 🗲

> Werte → 39.519.140 39.519.140 84.475 481.545 38.953.120

		Angaben zum geschädigten Objekt/n	otwendigem Einrichtung	gs- oder Ausstattungsgesgenstand sow	rie Fahrzeug			Angaben zur	Finanzierun	ng					Sonstige Ang			
Num	Fördertat bestand nach Ziffer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtlic he Gesamtausga ben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR gerundet)	davon anzurechnend e Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	FUR -	Fördersa tz (in Prozent)	Eigena nteil (in Euro)	Billigkoitcloict		ubau an anderer Stelle (ja/nein)		Denk mal (ja/ne in)	Schadensg utachten erforderlic h? (ja/nein)	schadensg utachten vorliegend ? (ja/nein)
Nr.	FRL- Gegenstan	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausg	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt Abzug	Förder satz	Eigena nteil	Antr- Billigkeitsleis	Maßnah mestand	Ersatzneu bau	Ersatz- Anschr	Denk mal	Gut- erforderlic	Gut-Anlage
	d					abe						tung					h	
1	6.1.1	Wiederherstellung Rathaus	Rheinbach	kein Strom / Telefon / Internet	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	1.067.160	1.067.160	0	0	100	0	1.067.160	nein	nein		nein	nein	nein
2	6.4.2 d)	EDV Sanierung und Notstrom KG	Rheinbach	Verlegung der Server und Switches aus der Hochwassergefährdung, autarke Stromversorgung. Die bei EDV Sanierung die geltend Kosten werden ausschließlich zur Beseitigung der entstanden Schäden und Verlagerung der EDV verwendet.		675.000	675.000	0	0		0	675.000	nein	nein		nein	nein	nein
3	6.4.2 e)	Projektsteuerung Rathaus	Schweigelstr. 23	Projektsteuerung Rathaus		128.297	128.297	0	0	100	0	128.297	nein	nein		nein	nein	nein
4	2.1 c)	Temporäre Bürocontaineranlage	Schweigelstr. 23 53359 Rheinbach	Temporäre Bürocontaineranlage für die Unterbringung Technisches Amt Hochbau und 23 erforderlich, da die Büronutzung im flutgeschädigten Kellergeschoss nicht mehr möglich ist und zukünftig auch nicht mehr erfolgen soll.  Ebenso 1 Büro zur Unterbringung der Polizei. Angebot liegt vor, Kosten mit Medienanschluss.		544.939	544.939	0	0	100	0	544.939	nein	nein		nein	nein	nein

		Angaben zum geschädigten Obiekt/	notwendigem Einrichtun	gs- oder Ausstattungsgesgenstand sow	vie Fahrzeug			Angaben zu	r Finanzierun	g					Sonstige Ang	aben		
lfd. Proj ekt- Num mer	Fördertat bestand nach Ziffer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtlic he Gesamtausga ben (brutto in EUR - gerundet)	ı besellikulik	davon anzurechnend e Einnahmen (brutto in EUR	Vorsteuera	Ĭ	Eigena nteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleist ung (in Euro)	Maßnah me bereits abgeschl ossen (ja/nein)	ubau an anderer Stelle (ja/nein)		Denk mal (ja/ne in)	Schadensg utachten erforderlic h? (ja/nein)	Schadensg utachten vorliegend ? (ja/nein)
Nr.	FRL- Gegenstan d	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausg abe	förderfähiger Schaden	Einnahmer	VSt Abzug	Förder satz	Eigena nteil	Antr- Billigkeitsleis tung	Maßnah mestand	Ersatzneu bau	Ersatz- Anschr	Denk mal	Gut- erforderlic h	Gut-Anlage
5		Sanierung Fraktionsgebäude Kriegerstraße	Kriegerstraße 12	Keller 50 cm unter Wasser gestanden jetzt Schlamm Server OK - Hausanschluss OK - Heizung OK.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	11.500	11.500	C	0	100	C	11.500	nein	nein		nein	nein	nein
6		VHS & Musikschule Gebäude Koblenzer Str.	Koblenzer Straße 6 53359 Rheinbach	Keller ca. 10 cm unter Wasser. Heizung in Ordnung, weitere Schäden nach Trocknung prüfen, Putz und Estrich im KG entfernen und neu aufbauen.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	228.000	228.000	C	0	100	C	228.000	nein	nein		nein	nein	nein
7	6.4.2 e)	Projektsteuerung Koblenzer Str.	53359 Rheinbach	Projektsteuerung VHS Gebäude. Der Betrag von 1.000 € ist ein Platzhalter, da über den Einsatz einer Projektsteuerung noch nicht abschließend entschieden ist.		1.000	1.000	C	0	100	С	1.000	nein	nein		nein	nein	nein
8	6.1.1	Betriebshof	Str. 46a 53359 Rheinbach	Das gesamte Erdgeschoss inkl. Lagerboxen / Werkstatt stand ca.30- 40 cm unter Wasser. Estrich defekt. Die Heizung ist defekt, Strom ist wieder vorhanden. Überprüfung der Elektroinstallation notwendig. In allen Räumen EG (Büro / Besprechung / Sanitär) ist die Aufstellung von Trocknungsgeräten erforderlich. Maler und Putzarbeiten EG. Estrich und Fliesen defekt. NACHTRAG: Die Wärmedämmung (Kerndämmung) der Fassade wurde komplett durchfeuchtet, dies bedeuet Abbruch der Klinkerfassade, Demontage der Dämmung, Demontage der Fenster bedingt durch defekte Fensteranschlüsse und Wiederaufbau der Fassade entsprechend des Neubaus. Mehrkosten 600.000,-€		2.044.000	2.044.000	C	0	100	C	2.044.000	nein	nein		nein	nein	nein
9		Projektsteuerung Sanierung Betriebshof	Betriebshof Aachener Str. 46a 53359 Rheinbach	Projektsteuerung Betriebshof		1.000	1.000	C	0	100	C	1.000	nein	nein		nein	nein	nein

		Angahan zum geschädigten Ohiekt/n	acturandisam Einrichtun	gs_aday Augstattungsgasganstand sau	vio Fohrzoug			Angaben zur	Finanziarun	ā					Constige An	rahan		
lfd. Proj ekt- Nun mer	Fördertat bestand	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	gs- oder Ausstattungsgesgenstand sow Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der	voraussichtlic he Gesamtausga ben (brutto in EUR - gerundet)	Deseitiguit	davon anzurechnend e Einnahmen (brutto in EUR	Vorsteuera bzug (in		Eigena nteil (in Euro)	Billigkoitcloict	Maßnah me bereits abgeschl ossen (ja/nein)	ubau an anderer Stelle (ja/nein)		Denk mal (ja/ne in)	Schadensg utachten erforderlic h? (ja/nein)	Schadensg utachten vorliegend ? (ja/nein)
Nr	. FRL- Gegenstan	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausg	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt Abzug	Förder satz	Eigena nteil	Billigkeitsleis	Maßnah mestand		Ersatz- Anschr	Denk mal	Gut- erforderlic	Gut-Anlage
10	6.1.1	KGS St. Martin Bachstr. (Sanierung)	Rheinbach	Hier sind erhebliche Schäden im EG zu verzeichnen, der Heizungskeller in Gänze, 2 Klassenräume, die Läger und Nebenräume, die Bibliothek, die Trafostation, die Mensa, der Raum der Übermittagsbetreuung, die WC Anlagen und der Hausanschlussraum wurden überflutet. Inzwischen sind die Bereiche entrümpelt und gereinigt. Die Bodenbeläge sind entfernt. Teilweise wird der Estrich abgebrochen und der Innenputz zargenhoch entfernt. Die Erneuerung der defekten Heizungsanlage ist beauftragt. Strom steht wieder zur Verfügung. Trocknungsgeräte laufen. Es wird ein Klassenraum saniert, da sonst der Schulbetrieb nicht richtig gewärleistet werden kann.	umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	abe 174.216	174.216	0	0	100	0	174.216	nein	nein		nein	nein	nein
111	6.1.1	KGS St. Martin Bachstr. (Neubau)	Martin Bachstr. 19 53359 Rheinbach	Die Räume der alten Mensa werden nicht wieder für diesen Zweck genutzt. Da sie bei einer Wiederholung des Flutereignisses wieder völlig zerstört werden würden. Es werden Keller und Lagerräume saniert, die Mensa wird in Abhängigkeit der Machbarkeitsstudie an anderer Stelle neu errichtet.		2.472.820	2.472.820	0	0	100	0	2.472.820	nein	nein		nein	nein	nein
12	2.1 a)	Kath. Grundschule St. Martin	Martin Bachstr. 19 53359 Rheinbach	Es sind erhebliche Schäden im EG entstanden. Betroffen waren 2 Klassenräume, verschiedene Lagerräume sowie insbesondere die Mensa mit Küche und Speiseraum und die Bibliothek. Das Mobilar, die Küche inkl. Geräte sowie Schränke etc. müssen ersetzt werden.		160.000	160.000	0	0	100	0	160.000	nein	nein		nein	nein	nein
13	2.1 c)	Kath. Grundschule St. Martin	Kath. Grundschule St. Martin Bachstr. 19 53359 Rheinbach	Interrimslösung Mensa Bachstr.		174.216	174.216	0	0	100	0	174.216	nein	nein		nein	nein	nein
14	6.4.2 e)	Projektsteuerung KGS St. Martin Bachstr.		KGS St. Martin Bachstr. Projektsteuerung		154.048	154.048	0	0	100	0	154.048	nein	nein		nein	nein	nein

		Angahan zum goschädigten Ohielt/n	otwondigom Finnishtur	gs- oder Ausstattungsgesgenstand sow	vio Fahrzoug			Angaben zur	· Einanziorum	a .					Sonstige Ang	rahor		
lfd. Proj ekt- Num mer	Fördertat bestand	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der	voraussichtlic he Gesamtausga ben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR gerundet)	davon anzurechnend e Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuera bzug (in FUR -		Eigena nteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleist ung (in Euro)	Maßnah me bereits abgeschl ossen (ja/nein)	ubau an anderer Stelle (ja/nein)		Denk mal (ja/ne in)	Schadensg utachten erforderlic h? (ja/nein)	utachten
Nr	. FRL- Gegenstan	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausg abe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt Abzug	Förder satz	Eigena nteil	Antr- Billigkeitsleis tung	Maßnah mestand	Ersatzneu bau	Ersatz- Anschr	Denk mal	Gut- erforderlic	Gut-Anlage
15	6.1.1	Katholische Grundschule (KGS) Flerzheim (Teilsanierung)	KGS Flerzheim Swistbach 38 - 40 53359 Rheinbach	SANIERUNGSKOSTEN ohne Folgeschadenermittlung: Der Keller im Alt- und Neubau, die WC Anlage auf dem Schulhof sowie 1 Klassenraum standen unter Wasser, kein Strom, Heizung delekt, ELA defekt. Keller abgepumpt, Reinigung vorgenommen. Reparatur Elektroanlage beauftragt und begonnen. Heizungsanlage bestellt. Keller ist für eine Gebrauchsnutzung ungeeignet! Klassenraum Estrich und Putz entfernen danach Wiederaufbau des einen Klassenraumes.		41.000	41.000	0	0	100	0	41.000	nein	nein		nein	nein	nein
16	6.1.1	Katholische Grundschule (KGS) Flerzheim (Neubau)	KGS Flerzheim Swistbach 61 53359 Rheinbach	Neubaubegründung nach Vorliegen der Machbarkeitsstudie einfügen.	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	8.103.105	8.103.105	0	0	100	0	8.103.105	nein	nein	Offen	nein	nein	nein
17	2.1 c)	Katholische Grundschule (KGS) Flerzheim (Container)	KGS Flerzheim Swistbach 38 - 40 53359 Rheinbach	Interrimslösung Schule Flerzheim (Container)		820.396	820.396	0	0	100	0	820.396	nein	nein		nein	nein	nein
18	6.4.2 e)	Katholische Grundschule (KGS) Flerzheim	KGS Flerzheim Swistbach 38 - 40 53359 Rheinbach	KGS Flerzheim Projektsteuerung		648.575	648.575	0	0	100	0	648.575	nein	nein		nein	nein	nein
19		Ehemalige Förderschule Albert Schweizer Schule Stadtpark 15 63359 Rheinbach. Nutzung durch städt. Tageseinrichtung Am Stadtpark, Volkshochschule/Musikschule, gemeinnützigen Verein Abenteuer Pur, Jugendamt für offene Jugendarbeit etc.	Ehemalige	Keller stand komplett unter Wasser, abgepumpt und entrümpelt - kein Strom, Reparatur Heizung und Elektro beauftragt. Abbruch Estrich und Putz erfolgt, Wiederaufbau folgt.		544.425	544.425	0	0	100	0	544.425	nein	nein		nein	nein	nein
20		Ehemalige Förderschule Albert Schweizer Schule Stadtpark 15 63359 Rheinbach. Nutzung durch städt. Tageseinrichtung Am Stadtpark, Volkshochschule/Musikschule, gemeinnützigen Verein Abenteuer Pur, Jugendamt für offene Jugendarbeit etc.	Ehemalige Förderschule Albert Schweizer Schule Stadtpark 15 63359 Rheinbach	Ehemalige Förderschule Albert Schweizer Schule Projektsteuerung		54.000	54.000	0	0	100	0	54.000	nein	nein		nein	nein	nein
21		Ehemalige Förderschule Albert Schweizer Schule Stadtpark 15 63359 Rheinbach. Nutzung durch städt. Tageseinrichtung Am Stadtpark, Volkshochschule/Musikschule, gemeinnützigen Verein Abenteuer Pur, Jugendamt für offene Jugendarbeit etc.	Ehemalige Förderschule Albert Schweizer Schule Stadtpark 15 63359 Rheinbach	Der Keller war komplett überflutet. Dabei wurden auch Lagrerräume zerstört. Die dort vorhandenen Schränke und Regale sowie die Geräte des Hausmeisters müssen ersetzt werden. Waschmachine und Trockner mussten ersetzt werden. Ist bereits erfolgt.		5.882	5.882	0	0	100	0	5.882	nein	nein		nein	nein	nein

		Angaben zum geschädigten Objekt/n	otwendigem Einrichtun	gs- oder Ausstattungsgesgenstand sov	vie Fahrzeug			Angaben zur	Finanzierun	g				_	Sonstige Ang			
lfd. Proj ekt- Num mer		Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtlic he Gesamtausga ben (brutto in EUR - gerundet)		gorundot)	FUR -	Fördersa tz (in Prozent)	Eigena nteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleist ung (in Euro)	Maßnah me bereits abgeschl ossen (ja/nein)	ubau an anderer Stelle (ja/nein)		Denk mal (ja/ne in)	utachten	Schadensg utachten vorliegend ? (ja/nein)
Nr.	FRL- Gegenstan d	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausg abe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt Abzug	Förder satz	Eigena nteil	Antr- Billigkeitsleis tung	Maßnah mestand	Ersatzneu bau	Ersatz- Anschr	Denk mal	Gut- erforderlic h	Gut-Anlage
22	6.4.2 a)	Turnhalle Flerzheim (Abriss)	Swistbach 61 53359 Rheinbach	Totalschaden, Halle und Nebenräume standen komplett unter Wasser, Schwingboden und Unterkonstruktion defekt, Estrich defekt, alle Einbauten defekt, alle Sanitäranlagen defekt. Eindringendes Wasser (Starkregen) in Dachkonstruktion, Dachfläche in Gänze defekt. Lüftungsanlage ohne Regelung (defekt). Sanitäranlagen inkl. Schamwände defekt. Turnhalle wird abgerissen.		355.691	355.691	0	0	100	C	355.691	nein	nein	Offen	nein	nein	nein
23	6.1.1	Turnhalle Flerzheim (Neubau)	Rheinbach	Totalschaden, Halle und Nebenräume standen komplett unter Wasser, Schwingboden und Unterkonstruktion defekt, Estrich defekt, alle Einbauten defekt, alle Sanitäranlagen defekt. Eindringendes Wasser (Starkregen) in Dachkonstruktion, Dachfläche in Gänze defekt. Lüftungsanlage ohne Regelung (defekt). Sanitäranlagen inkl. Schamwände defekt. Trunhalle wird an anderer stelle neugebaut.	weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	6.432.843	6.432.843	0	0		C	6.432.843	nein	nein	Оптеп	nein	nein	nein
24	2.1 a)	Turnhalle Flerzheim	Swistbach 61 53359 Rheinbach	Totalschaden, Halle und Nebenräume standen komplett unter Wasser, Schwingboden und Unterkonstruktion defekt, Estrich defekt, alle Einbauten defekt, alle Sanitäranlagen defekt. Eindringendes Wasser (Starkregen) in Dachkonstruktion, Dachfläche in Gänze defekt. Lüftungsanlage ohne Regelung (defekt). Sanitäranlagen inkl. Schamwände defekt. Fest montierte Sportvorrichtungen und Sportgeräte müssen ersetzt werden.		82.500	82.500	0	0	100	C	82.500	nein	nein		nein	nein	nein

ördertat estand ach Ziffer FRL- iegenstan	Angaben zum geschädigten Objekt/no Kurzbezeichnung der Maßnahme  Kurzbezeichnung	otwendigem Einrichtun Anschrift des geschädigten Objektes	kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtlic he Gesamtausga ben (brutto in	Descringuing	Angaben zur davon anzurechnend e Einnahmen		Ĭ	Figure	beantragte Billigkeitsleist	Maßnah me	Ersatzne ubau an			Schadensg utachten	Schadensg utachten
estand ach Ziffer FRL-	Maßnahme	geschädigten	_	(baulichen) Anlage	he Gesamtausga	Schadens- beseitigung	anzurechnend	Vorsteuera		Cinomo	_					•	•
	Kurzbezeichnung				EUR - gerundet)	förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	(brutto in EUR - gerundet)	bzug (in EUR - gerundet)	Fördersa tz (in Prozent)	Eigena nteil (in Euro)	ung (in Euro)	bereits abgeschl ossen (ja/nein)	anderer Stelle	Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denk mal (ja/ne in)		vorliegend ? (ja/nein)
d		Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausg abe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt Abzug	Förder satz	Eigena nteil	Antr- Billigkeitsleis tung	Maßnah mestand	Ersatzneu bau	Ersatz- Anschr	Denk mal	Gut- erforderlic	Gut-Anlage
6.1.1	(Rheinbacher Turn Verein) RTV Heim	Rheinbach	Totalschaden, die Liegenschaft RTV		241.500	241.500	0	0	)	0	241.500					- 11	
	(Abriss)	(Rheinbacher Turn Verein) RTV ehemaliges Waldschwimmbach Stadtpark 53359	(Stadtpark) stand nahezu kompl. unter Wasser. Teilweise sind Fundamente unterspült, Grundbruch befürchtet, der Durchgang ist nicht passierbar, da hier ein ca. 2,50 m tiefer Graben entstanden ist. Estrich defekt, alle Einbauten defekt, alle Sanitäranlagen defekt. Die Kosten sind für ein Ersatzgebäude mit ähnlichen Funktionen geschätzt, der Wiederaufbau soll an anderer Stelle erfolgen. Zunächst soll ein Provisorium auf die Platzfläche der abgängigen Tennisanlage im Stadtpark / Villeneuver Str. erfolgen. Die Flut hat das Gebäude in Teilen unterspült und somit die Standsicherheit erheblich beeinträchtigt. Zudem befindet sich das Gebäude unmittelbar im städt. Überflutungsgebiet. An diesem Standort Maßnahmen zu treffen, die bei einem ähnlichen Szenario wirken könnten, sind nicht realisierbar. Aus v.g. Gründen hat sich die Stadt Rheinbach für einen Rückbau des Gebäude, einer nachgeschalten Renaturierung und einem									nein	nein		nein	nein	nein
				Waldschwimmbach Stadtpark 53359 Rheinbach  befürchtet, der Durchgang ist nicht passierbar, da hier ein ca. 2,50 m tiefer Graben entstanden ist. Estrich defekt, alle Einbauten defekt, alle Sanitäranlagen defekt. Die Kosten sind für ein Ersatzgebäude mit ähnlichen Funktionen geschätzt, der Wiederaufbau soll an anderer Stelle erfolgen. Zunächst soll ein Provisorium auf die Platzfläche der abgängigen Tennisanlage im Stadtpark / Villeneuver Str. erfolgen. Die Flut hat das Gebäude in Teilen unterspült und somit die Standsicherheit erheblich beeinträchtigt. Zudem befindet sich das Gebäude unmittelbar im städt. Überflutungsgebiet. An diesem Standort Maßnahmen zu treffen, die bei einem ähnlichen Szenario wirken könnten, sind nicht realisierbar. Aus v.g. Gründen hat sich die Stadt Rheinbach für einen Rückbau des Gebäude, einer nachgeschalten	Waldschwimmbach Stadtpark 53359 Rheinbach  Befürchtet, der Durchgang ist nicht passierbar, da hier ein ca. 2,50 m tiefer Graben entstanden ist. Estrich defekt, alle Einbauten defekt, alle Sanitäranlagen defekt. Die Kosten sind für ein Ersatzgebäude mit ähnlichen Funktionen geschätzt, der Wiederaufbau soll an anderer Stelle erfolgen. Zunächst soll ein Provisorium auf die Platzfläche der abgängigen Tennisanlage im Stadtpark / Villeneuver Str. erfolgen. Die Flut hat das Gebäude in Teilen unterspült und somit die Standsicherheit erheblich beeinträchtigt. Zudem befindet sich das Gebäude unmittelbar im städt. Überflutungsgebiet. An diesem Standort Maßnahmen zu treffen, die bei einem ähnlichen Szenario wirken könnten, sind nicht realisierbar. Aus v.g. Gründen hat sich die Stadt Rheinbach für einen Rückbau des Gebäude, einer nachgeschalten Renaturierung und einem Wiederaufbau an geeigneter Stelle	befürchtet, der Durchgang ist nicht passierbar, da hier ein ca. 2,50 m tiefer Graben entstanden ist. Estrich defekt, alle Einbauten defekt, alle Sanitäranlagen defekt. Die Kosten sind für ein Ersatzgebäude mit ähnlichen Funktionen geschätzt, der Wiederaufbau soll an anderer Stelle erfolgen. Zunächst soll ein Provisorium auf die Platzfläche der abgängigen Tennisanlage im Stadtpark / Villeneuver Str. erfolgen. Die Flut hat das Gebäude in Teilen unterspült und somit die Standsicherheit erheblich beeinträchtigt. Zudem befindet sich das Gebäude unmittelbar im städt. Überflutungsgebiet. An diesem Standort Maßnahmen zu treffen, die bei einem ähnlichen Szenario wirken könnten, sind nicht realisierbar. Aus v.g. Gründen hat sich die Stadt Rheinbach für einen Rückbau des Gebäude, einer nachgeschalten Renaturierung und einem Wiederaufbau an geeigneter Stelle	Waldschwimmbach Stadtpark 53359 Rheinbach  Befürchtet, der Durchgang ist nicht passierbar, da hier ein ca. 2,50 m tiefer Graben entstanden ist. Estrich defekt, alle Einbauten defekt, alle Sanitäranlagen defekt. Die Kosten sind für ein Ersatzgebäude mit ähnlichen Funktionen geschätzt, der Wiederaufbau soll an anderer Stelle erfolgen. Zunächst soll ein Provisorium auf die Platzfläche der abgängigen Tennisanlage im Stadtpark / Villeneuver Str. erfolgen. Die Flut hat das Gebäude in Teilen unterspült und somit die Standsicherheit erheblich beeinträchtigt. Zudem befindet sich das Gebäude unmittelbar im städt. Überflutungsgebiet. An diesem Standort Maßnahmen zu treffen, die bei einem ähnlichen Szenario wirken könnten, sind nicht realisierbar. Aus v.g. Gründen hat sich die Stadt Rheinbach für einen Rückbau des Gebäude, einer nachgeschalten Renaturierung und einem Wiederaufbau an geeigneter Stelle	Waldschwimmbach Stadtpark 53359 Rheinbach  Renaturierung  Renaturierung  Rheinbach  Renaturierung  Rheinbach Rie  Renaturierung  R	Waldschwimmbach Stadtpark 53359 Rheinbach  befürchtet, der Durchgang ist nicht passierbar, da hier ein ca. 2,50 m tiefer Graben entstanden ist. Estrich defekt, alle Einbauten defekt, alle Sanitäranlagen defekt. Die Kosten sind für ein Ersatzgebäude mit ähnlichen Funktionen geschätzt, der Wiederaufbau soll an anderer Stelle erfolgen. Zunächst soll ein Provisorium auf die Platzfläche der abgängigen Tennisanlage im Stadtpark / Villeneuver Str. erfolgen. Die Flut hat das Gebäude in Teilen unterspült und somit die Standsicherheit erheblich beeinträchtigt. Zudem befindet sich das Gebäude unmittelbar im städt. Überflutungsgebiet. An diesem Standort Maßnahmen zu treffen, die bei einem ähnlichen Szenario wirken könnten, sind nicht realisierbar. Aus v.g. Gründen hat sich die Stadt Rheinbach für einen Rückbau des Gebäude, einer nachgeschalten Renaturierung und einem Wiederaufbau an geeigneter Stelle	Waldschwimmbach Stadtpark 53359 Rheinbach  Befürchtet, der Durchgang ist nicht passierbar, da hier ein ca. 2,50 m tiefer Graben entstanden ist. Estrich defekt, alle Einbauten defekt, alle Sanitäranlagen defekt. Die Kosten sind für ein Ersatzgebäude mit ähnlichen Funktionen geschätzt, der Wiederaufbau soll an anderer Stelle erfolgen. Zunächst soll ein Provisorium auf die Platzfläche der abgängigen Tennisanlage im Stadtpark / Villeneuver Str. erfolgen. Die Flut hat das Gebäude in Teilen unterspilt und somit die Standsicherheit erheblich beeinträchtigt. Zudem befindet sich das Gebäude unmittelbar im städt. Überflutungsgebiet. An diesem Standort Maßnahmen zu treffen, die bei einem ähnlichen Szenario wirken könnten, sind nicht realisierbar. Aus v.g. Gründen hat sich die Stadt Rheinbach für einen Rückbau des Gebäude, einern anlegeschalten Renaturierung und einem Wiederaufbau an geeigneter Stelle	Waldschwimmbach Stadtpark 53359 Rheinbach  tiefer Graben entstanden ist. Estrich defekt, alle Einbauten defekt, alle Sanitäranlagen defekt. Die Kosten sind für ein Ersatzgebäude mit ähnlichen Funktionen geschätzt, der Wiederaufbau soll an anderer Stelle erfolgen. Zunächst soll ein Provisorium auf die Platzfläche der abgängigen Tennisanlage im Stadtpark / Villeneuver Str. erfolgen. Die Flut hat das Gebäude in Teilen unterspüt und somit die Standsicherheit erheblich beeinträchtigt. Zudem befindet sich das Gebäude unmittelbar im städt. Überflutungsgebiet. An diesem Standort Maßnahmen zu treffen, die bei einem ähnlichen Szenario wirken könnten, sind nicht realisierbar. Aus v.g. Gründen hat sich die Stadt Rheinbach für einen Rückbau des Gebäude, einer nachgeschalten Renaturierung und einem Wiederaufbau an geeigneter Stelle	Waldschwimmbach Stadtpark 53359 Rheinbach Under Graben entstanden ist. Estrich defekt, alle Einbauten defekt, alle Sanitäranlagen defekt. Die Kosten sind für ein Ersatzgebäude mit ähnlichen Funktionen geschätzt, der Wiederanbau soll an anderer Stelle erfolgen. Zunächst soll ein Provisorium auf die Platzfläche der abgängigen Tennisanlage im Stadtpark / Villeneuver Str. erfolgen. Die Flut hat das Gebäude in Tellen unterspült und somit die Standsicherheit erheblich beeinträchtigt. Zudem befindet sich das Gebäude unmittelbar im städt. Überflutungsgebiet. An dieseem Standort Maßnahmen zu treffen, die bei einem ähnlichen Szenario wirken könnten, sind nicht realisierbar. Aus v.g. Gründen hat sich die Stadt Rheinbach für einen Röckbau des Gebäude, einer nachgeschalten Renaturierung und einem Wiederaufbau an geeigneter Stelle	Stattpark 53359 Rheinbach Stattpark 53359 Rheinbach Stattpark 53359 Stattpark 543359 Stattpark 54359 Sta	Waldschwimnbach Stadtpark 53359 passierbar, da hier ein ca. 2,50 m thefer Graben entstanden ist. Estrich defekt, alle Einbauten defekt, alle Sanitäranlagen defekt. Die Kosten sind für ein Ersatzgebäude mit ähnlichen Funktionen geschätzt, der Wiederaufbau soll an anderer Stelle erfolgen. Zunächts soll ein Provisorium auf die Platzfläche der abgängigen Tennisanlage im Stadtpark / Villeneuver Str. erfolgen. Die Flut hat das Gebäude in Teilen unterspüt und somit die Standsicherheit erheblich beeinträchtigt. Zudem befindet sich das Gebäude unittelbar im städt. Übeerflutungsgebiet. An diesem Standort Maßnahmen zu treffen, die bei einem ähnlichen Szenansion wirken könnten, sind nicht realisierbar. Aus v.g. Gründen hat sich die Stadt Rheinbach für einen Rückbau des Gebäude, einer nachgeschalten Renaturierung und einem Wiederaufbau an geeigneter Stelle	Waldschwimmbach Stadtpark 53359 Aheinbach Stadtpark 53359 Aheinbach Stadtpark 53359 Aheinbach Stadtpark 5359 Aheinbach Gundten Geschätzt, der Wiederarubau soll an anderer Stelle erfolgen. Zunschst soll ein Provisorium auf die Platzfläche der abpägingen Tennisanlage im Stadtpark 79/Ileneuver Str. erfolgen. Die Flut hat das Gebäude in Teilen unterspült und somit die Standsicherheit erheblich beeintzächtigt. Zudem befindets sich das Gebäude unmittelbar im städt. Uberflutungsgebiet. An diesem Standort Maßnahmen zu treffen, die bei einem ähnlichen Szenario wirken könnten, sind nicht realisierbar. Aus v.g. Gründen hat sich die Stadt Rheinbach für einen Rückbau des Gebäude, einer nachgeschalten Renaturierung und einem Wiederarubau an geeigneter Stelle	Waldschwimmbach Stadtpark 53359 Rheinbach Stadtpark 53359 Rheinbach Sanitarniagen delefk. Die Kosten sind für ein Ersatzgebäude mit Abnichen Funktionen geschätzt, der Wiederardbau soll an anderer Stelle erfolgen. Zunächst soll ein Provisorium auf die Platzfläche der abgängigen Ternisanlage im Stadtpark / Villeneuver Str. erfolgen. Die Flut hat das Gebäude in Tellen unterspüt und somit die Standschenke reheblich beeinträchtigt. Zudern befindet sich das Gebäude unmittelbar im städt. Uberflutungsgebiet. An diesem Standort Mäßnähmen au treffen, die bei einem Abnichen Szenario wirken könnten, sind nicht realisierbar. Aus v.g. Gründen hat sich die Stadt Rheinbach für einen Rückbau des Gebäude, einer nachgeschalten Rerraturierung und einem Wiederarubau an geeinpeter Stelle	Waldschwimmbab befürchtet, der Durchgang ist nicht passierbar, da hier ein ca. 2,50 m passierbar, da hier ein ca. 2,50 m passierbar, da hier ein ca. 2,50 m tiefer Graben entstanden ist. Estrich derlekt, alle Einbauten defekt, alle Sanitäranlagen derlekt. Die Kosten sind für ein Ersatzgebäude mit ahnlichen Euruktionen geschätzt, der Wiederaufbau soll an anderer Stelle erfolgen. Zunächst voll ein Provisorium auf die Platzfläche der abgängigen Tennisanlage im Stadtpark / Villeneuver Str. erfolgen. Die Flut hat das Gebäude in Teilen unterspüt und somit die Standsicherheit erheblich beeintrachtigt. Zudem befindet sich das Gebäude unmittelbar im städt. Überflutungsgebiet. An diesem Standsort Maßnahmen zu treffen, die bie ienem Alnichen Szenario wirken könnten, sind nicht reteilsierbar. Aus v.g. Gründen hat sich die Stadt Rheinbach für einen Rückbau des Gebäude, einer nachgeschälten Renaturierung und einem Wiederaufbau au geginnet eigeneter Stelle

		Angelen zum geschädigten Ohield/n	atura ndia ana Finnishtun	gs- oder Ausstattungsgesgenstand sow	de Februarie			Angaben zur	Financiamo	-					Constinu An			
lfd. Proj ekt- Num mer	Fördertat bestand nach Ziffer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens		voraussichtlic he Gesamtausga ben (brutto in EUR - gerundet)	förderfähig (brutto in EUR gerundet)	davon anzurechnend e Einnahmen	Vorsteuera bzug (in FUR -	Ĭ	(in	Billigkeitsleist ung (in Euro)	Maßnah me bereits abgeschl ossen (ja/nein)	Stelle (ja/nein)				Schadensg utachten vorliegend ? (ja/nein)
Nr.	FRL- Gegenstan d	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausg abe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt Abzug	Förder satz	Eigena nteil	Antr- Billigkeitsleis tung		Ersatzneu bau	Ersatz- Anschr	Denk mal	Gut- erforderlic h	Gut-Anlage
26		(Rheinbacher Turn Verein) RTV Heim (Neubau)	Rheinbach (Rheinbacher Turn Verein) RTV ehemaliges Waldschwimmbach Stadtpark 53359 Rheinbach	Totalschaden, die Liegenschaft RTV (Stadtpark) stand nahezu kompl. unter Wasser. Teilweise sind Fundamente unterspült, Grundbruch befürchtet, der Durchgang ist nicht passierbar, da hier ein ca. 2,50 m tiefer Graben entstanden ist. Estrich defekt, alle Einbauten defekt, alle Sanitäranlagen defekt. Die Kosten sind für ein Ersatzgebäude mit ähnlichen Funktionen geschätzt, der Wiederaufbau soll an anderer Stelle erfolgen. Zunächst soll ein Provisorium auf die Platzfläche der abgängigen Tennisanlage im Stadtpark / Villeneuver Str. erfolgen. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Stadt. Ersatzstandort an anderer Stelle ist zu begründen. Dies erfolgt im entsprechenden Projektdatenblatt.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	2.786.980	2.786.980	0	0	100	0	2.786.980	nein	nein		nein	nein	nein
27	,	(Rheinbacher Turn Verein) RTV Heim (Projektseuerung)	Rheinbach (Rheinbacher Turn Verein) RTV ehemaliges Waldschwimmbach Stadtpark 53359 Rheinbach	(Rheinbacher Turn Verein) RTV Heim Projektsteuerung		141.350	141.350	0	0	100	0	141.350	nein	nein		nein	nein	nein
28	6.1.1	Monte Mare	Rheinbach Erlebnisbad	Defekte Lüftungsanlage durch Hochwaserschaden irreparabel, Austausch erforderlich, Kostenschätzung inkl. Honorar. Badewassertechnik, defekte Pumpen und Kleinsteuerungen, nach Liste. Gebäudeleittechnik (GLT), Austausch nach Korrosion der Kontakte und Wassereintrag im Kabelsystem und Kürzschlüsse in der Elektronik , nach Liste. Die Gebäude des Freizeitbades Monte Mare befinden sich im Eigentum der Stadt Rheinbach.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	2.350.672	2.350.672	0	446.628	100	0	1.904.044	nein	nein		nein	nein	nein
29		Feuerwehr Gerätehaus (FWGH) Brucknerweg	Feuerwehr Rheinbach Brucknerweg 11 53359 Rheinbach	Notstromaggregat für den Einsatz der FW als Leitzentrale Krisenmanagement irreparabel defekt.		23.000	23.000	0	0	100	0	23.000	nein	nein		nein	nein	nein
30	6.1.1	FWGH Flerzheim		Elektro-Anlage defekt, Küche defekt, Fliesen, Estrich und Putz defekt, Fliesen defekt, Plan: Trocknung und Wiederaufbau	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	72.668	72.668	0	0	100	0	72.668	nein	nein		nein	nein	nein

		Angaben zum geschädigten Objekt/r	notwendigem Einrichtun	gs- oder Ausstattungsgesgenstand sow	vie Fahrzeug				r Finanzierun	g					Sonstige Ang			
lfd. Proj ekt- Num mer	Fördertat bestand nach Ziffer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtlic he Gesamtausga ben (brutto in EUR - gerundet)	Deseingung	davon anzurechnend e Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	bzug (in FUR -	Fördersa tz (in Prozent)	Eigena nteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleist ung (in Euro)	Maßnah me bereits abgeschl ossen (ja/nein)	ubau an anderer Stelle (ja/nein)		Denk mal (ja/ne in)	Schadensg utachten erforderlic h? (ja/nein)	Schadensg utachten vorliegend ? (ja/nein)
Nr.	FRL- Gegenstan d	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausg abe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt Abzug	Förder satz	Eigena nteil	Antr- Billigkeitsleis tung	Maßnah mestand	Ersatzneu bau	Ersatz- Anschr	Denk mal	Gut- erforderlic h	Gut-Anlage
31	6.1.1	VHS Gebäude Schweigelstraße		Keller stand ca. 30 cm unter Wasser. Einbau Heizung und Abgasabführung	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	20.000	20.000	0	0	100	0	20.000	nein	nein		nein	nein	nein
32	6.1.1	FWGH Oberdrees	Feuerwehr Rheinbach Oberdreeser Sztr. 55 53359 Rheinbach		Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	46.475	46.475	0	0	100	0	46.475	nein	nein		nein	nein	nein
33	6.1.1	Forsthaus	Ölmühlenweg 98	Keller unter Wasser / EG 5 cm unter Wasser / Heizung OK weitere Schäden nach Trocknung prüfen, Feuchteschäden EG Büro, Plan Trocknung und Wiederaufbau.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	27.270	27.270	O	0	100	0	27.270	nein	nein		nein	nein	nein
34	6.1.1	GGS Sürsterweg	hule Sürsterweg 8a - 10 53359 Rheinbach	Folgeschaden durch Flutkatastrophe, Überspannungsschaden an Heizungssteuerung der Kesselanlage, Austausch erforderlich. Fettabscheider überflutet, Elektroinstallation zum Abscheider defekt und muss umgelegt werden.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	17.000	17.000	0	0	100	0	17.000	nein	nein		nein	nein	nein
35	6.1.1	Städtisches Gymnasium Rheinbach	Gymnasium Rheinbach Königsberger Straße 29 53359 Rheinbach	Kelleraussenwand zur Berliner Strasse durch Folgeschaden komplett durchfeuchtet, GK Zwischenwände verschimmelt, Abbruch erforderlich und neue Innenwand in KS. Estrich und Putz abbrechen und wiederaufbauen . Ggf. Aussenabdichtung erforderlich.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	17.085	17.085	C	0	100	0	17.085	nein	nein		nein	nein	nein
36		Projektsteuerung Städtisches Gymnasium Rheinbach	Städtisches Gymnasium Rheinbach Königsberger Straße 29 53359 Rheinbach	Städtisches Gymnasium Projektsteuerung		4.480	4.480	0	0	100	0	4.480	nein	nein		nein	nein	nein
37	6.1.1	Kindertagesstätte Oberdrees	Aegidius Schulstraße 2 53359 Rheinbach	Heizungsanlage defekt / Elektroanlage defekt / kein Strom, Raum Jugendtreff kompl. unter Wasser, Reparaturen Elektro beauftragt, Jugendraum und Keller Abbruch GK Wand, Estrich, WC und Putz erforderlich. Neue Wand Putz, Fliesen WC-Anlage etc.	teilweiser Beschädigung	98.620	98.620	C	0	100	0	98.620	nein	nein		nein	nein	nein
38		Projektsteuerung Kindertagesstätte Oberdrees	KITA Oberdrees St. Aegidius	KITA Oberdrees Projektsteuerung		25.630	25.630	0	0	100	0	25.630	nein	nein		nein	nein	nein

		Angaben zum geschädigten Objekt/	notwendigem Einrichtun	gs- oder Ausstattungsgesgenstand sow	vie Fahrzeug			Angaben zur	Finanzierun	g					Sonstige Ang	gaben		
lfd. Proj ekt- Num mer	Fördertat bestand nach Ziffer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtlic he Gesamtausga ben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR gerundet)	davon anzurechnend e Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)		Fördersa tz (in Prozent)	Eigena nteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleist ung (in Euro)	Maßnah me bereits abgeschl ossen (ja/nein)	Stelle		Denk mal (ja/ne in)	Schadensg utachten erforderlic h? (ja/nein)	Schadensg utachten vorliegend ? (ja/nein)
Nr.	FRL- Gegenstan d	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausg abe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt Abzug	Förder satz	Eigena nteil	Antr- Billigkeitsleis tung	Maßnah mestand	Ersatzneu bau	Ersatz- Anschr	Denk mal	Gut- erforderlic h	Gut-Anlage
39	6.1.1	Am Getreidespeicher 21	53359 Rheinbach	Keller unter Wasser Kein Strom / Internet / Telefon Heizung defekt. Plan: Trocknung und Wiederaufbau. Am Getreidespeicher 21 wird von Obdachlosen bewohnt. In beiden Gebäuden (Am Getreidespeicher 21 und 23) gleiches Schadensbild.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	84.155	84.155	0	0		O		nein	nein		nein	nein	nein
40	6.1.1	Am Getreidespeicher 23	53359 Rheinbach	Keller unter Wasser Kein Strom / Internet / Telefon Gebäude wird über 21 beheizt. Plan Trocknung und Wiederaufbau. Am Getreidespeicher 23 wird von Flüchtlingen bewohnt. In beiden Gebäuden (Am Getreidespeicher 23) gleiches Schadensbild.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	64.155	64.155	0	0	100	0	64.155	nein	nein		nein	nein	nein
41	6.1.1	Gro-Rhei-Ka (Große Rheinbach Karnevalsgesellschaft) Städtisches Gebäude Am jüdischen Friedhof 8 53359 Rheinbach	Am jüdischen Friedhof 8 53359 Rheinbach	Keller unter Wasser , Heizung defekt. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Stadt Rheinbach und ist insofern	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	18.000	18.000	0	0	100	0	18.000	nein	nein		nein	nein	nein
42	6.1.1	Glasmuseum Rheinbach	Himmeroder Wall 53359 Rheinbach	berechtigt Teil des WAP. Aufzugschacht stand unter Wasser, die Bodenplatte ist gebrochen, Aufzug derzeit nicht nutzbar, Sanierung umfangreich, da zunächst der Aufzug auszubauen ist.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	287.500	287.500	0	0	100	0	287.500	nein	nein		nein	nein	nein
43	6.1.1	Stadtarchiv Rheinbach	Stadtarchiv Rheinbach Haus Raaf 53359 Rheinbach	Keller stand 5 cm unter Wasser.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	23.000	23.000	0	0	100	0	23.000	nein	nein		nein	nein	nein
44	6.4.2 d)	Beschaffung mobiler Bautrockner	Str. 46a 53359	Wurden zur Beseitigung von Flutschäden an Gebäuden der Stadt Rheinbach im gesamten Stadtgebiet eingesetzt.		131.495	131.495	0	0	100	0	131.495	nein	nein		nein	nein	nein
45	6.4.2 d)	Beschaffung Geräte		Verschiedene Geräte wurden während der Bewältigung der Flutkatastrophe irreparabel beschädigt		105.270	105.270	0	0	100	0	105.270	nein	nein		nein	nein	nein
46		Beschaffung Büro- und Geschäftsausstattung	Feuerwache Rheinbach, Brucknerweg 11, 53359 Rheinbach	Mobiliar, EDV, Küchengeräte etc. wurden aufgrund der Flut in den Feuerwehrgerätehäusern irreparabel beschädigt		103.709	103.709	0	0	100	0	103.709	nein	nein		nein	nein	nein
47	6.4.2 d)	Beschaffung KdoW	Feuerwache Rheinbach, Brucknerweg 11, 53359 Rheinbach	Aufgrund von beschädigten Transportfahrzeugen und zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft musste der KdoW erneuert werden		58.997	58.997	0	0	100	0	58.997	nein	nein		nein	nein	nein

		Angeles sure cook dictor Objekt/	atura dia ana Finaishtuu		via Fahrrava			Anashan	Financianus	_					Counting Au			
lfd. Proj ekt- Num mer	Fördertat bestand nach Ziffer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	egs- oder Ausstattungsgesgenstand sov Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der	voraussichtlic he Gesamtausga ben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR gerundet)	Angaben zur davon anzurechnend e Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuera bzug (in EUR - gerundet)		Eigena nteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleist ung (in Euro)	Maßnah me bereits abgeschl ossen (ja/nein)	Stelle		Denk mal (ja/ne in)	Schadensg utachten erforderlic h? (ja/nein)	Schadensg utachten vorliegend ? (ja/nein)
Nr.	FRL- Gegenstan d	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausg	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt Abzug	Förder satz	Eigena nteil	Antr- Billigkeitsleis tung	Maßnah mestand	Ersatzneu bau	Ersatz- Anschr	Denk mal	Gut- erforderlic h	Gut-Anlage
48	6.4.2 d)	Beschaffung MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) Kinderfeuerwehr	Feuerwache Rheinbach, Brucknerweg 11, 53359 Rheinbach	Der geförderte MTF Kinderfeuerwehr wurde bei dem Transport von Feuerwehrmitgliedern während der Flutkatastrophe irreparabel beschädtigt.		37.216	37.216	21.008	0	100	21.008		ja	nein		nein	nein	nein
49		Beschaffung LF Kats (Löschgruppenfahrzeug für Katastrophenschutz) Allrad Löschgruppe Neukirchen	Feuerwache Rheinbach, Brucknerweg 11, 53359 Rheinbach	Der LF der Löschgruppe Neukirchen wurde beim Einsatz während der Flutkatastrophe irreparabel beschädigt, Verlust der Bremskraft.		362.560	362.560	0	0	100	0	362.560	nein	nein		nein	nein	nein
50	6.4.2 d)	Alle Fahrzeuge	Feuerwache Rheinbach, Brucknerweg 11, 53359 Rheinbach	Aufgrund des Einsatzes während der Flutkatastrophe müssen sämtliche Einsatzfahrzeuge überprüft, gewartet und repariert werden.		66.255	66.255	16.399	0	100	16.399	49.856	nein	nein		nein	nein	nein
51	6.4.2 d)	sonstige Unterhaltung Fahrzeuge	Feuerwache Rheinbach, Brucknerweg 11, 53359 Rheinbach	Aufgrund der Flutkatastrophe waren die Unterhaltungskosten für die Einsatzfahrzeuge deutlich gestiegen, zum Beispiel im Hinblick auf Benzinkosten		32.647	32.647	0	0	100	0	32.647	nein	nein		nein	nein	nein
52	6.4.2 d)	Reparatur Geräte	Feuerwache Rheinbach, Brucknerweg 11, 53359 Rheinbach	Aufgrund des Einsatzes während der Flutkatastrophe müssen alle prüfrelevanten Geräte gewartet und repariert werden		21.821	21.821	0	0	100	0	21.821	nein	nein		nein	nein	nein
53	6.4.2 d)	Beschaffung Einsatzbekleidung	Feuerwache Rheinbach, Brucknerweg 11, 53359 Rheinbach	Aufgrund der Flutkatastrophe musste ein Großteil der Einsatzbekleidung neu beschafft werden, da diese nicht mehr tragbar		46.403	46.403	0	0	100	0	46.403	nein	nein		nein	nein	nein
54	6.4.2 d)	Betriebsaufwendungen Feuerwehr	Feuerwache Rheinbach, Brucknerweg 11, 53359 Rheinbach	Diverse Mehrkosten aufgrund der Flutkatastrophe, zum Beispiel Verpflegung der Feuerwehrmitglieder etc., aber auch Beschaffung und Ersatz diverser Einsatzmaterialien		31.807	31.807	1.358	0	100	1.358	30.449	nein	nein		nein	nein	nein
55		Kosten der Beseitung ordnungswidriger Umstände	Feuerwache Rheinbach, Brucknerweg 11, 53359 Rheinbach	Kosten zur Behebung der Schäden der Flutkatastrophe - Wiederherstellung öffentliche Sicherheit und Ordnung		6.125	6.125	0	0	100	0	6.125	nein	nein		nein	nein	nein
56		Kosten Aufarbeitung Flutkatastrophen	Feuerwache Rheinbach, Brucknerweg 11, 53359 Rheinbach	Erstellen von Gutachten und Konzepten, Überarbeitung Brandschutzbedarfsplan und Resilienzkonzept.		36.051		0	0	100	0	36.051	nein	nein		nein	nein	nein
57	2.1 a)	Erstattung Einsatzkosten Rhein-Sieg- Kreis und sonstige Hilfsorganisationen	Feuerwache	Erstattung Kosten da überörtlicher Katastropheneinsatz		60.084	60.084	0	0	100	0	60.084	nein	nein	nein	nein	nein	nein
58	2.1 c)	Flutopferunterkünfte	Schornbuschweg, 53359 Rheinbach	Es wurden 3 Wohnwagen und 5 Mobilheime beschafft. Es wurden keine Mittel der Soforthilfe eingesetzt.		508.897	508.897	0	0	100	0	508.897	ja	nein	nein	nein	nein	nein

		Angahen zum geschädigten Objekt/n	otwendigem Finrichtun	gs- oder Ausstattungsgesgenstand sow	vie Fahrzeug			Angaben zui	Finanzierun	σ					Sonstige Ang	rahen		
lfd. Proj ekt- Num mer	Fördertat bestand nach Ziffer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtlic he Gesamtausga ben (brutto in EUR - gerundet)	(brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnend e Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuera bzug (in EUR - gerundet)	Fördersa tz (in Prozent)	Eigena nteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleist ung (in Euro)	Maßnah me bereits abgeschl ossen (ja/nein)	Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift		Schadensg utachten erforderlic h? (ja/nein)	utachten vorliegend ? (ja/nein)
Nr.	FRL- Gegenstan d	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausg abe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt Abzug	Förder satz	Eigena nteil	Antr- Billigkeitsleis tung	Maßnah mestand	Ersatzneu bau	Ersatz- Anschr	Denk mal	Gut- erforderlic h	Gut-Anlage
59	,	Spül- und Räumarbeiten an den Abwasseranlagen im Stadtgebiet Rheinbach	Stadtgebiet, 53359	Geröll und Schlamm wurden in Kanäle und Sinkkästen gespühlt und lagerten sich dort ab	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	65.000	65.000	0	0	100	0	65.000	nein	nein		nein	nein	nein
60		Beseitigung von Schäden an Kanalhaltungen und Schächten im Stadtgebiet Rheinbach	Schächte Stadtgebiet,	Hohlräume und Setzungen an Schächten und Haltungen durch Unterspühlungen, weitere Folgeschäden nach Frost zu erwarten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	290.000	290.000	0	0	100	0	290.000	nein	nein		nein	nein	nein
61	6.4.2 b)	Reparatur von Pumpstationen im Stadtgebiet Rheinbach	Pumpstationen Stadtgebiet, 53359 Rheinbach	Pumpstationen wurden teilweise überflutet, Schäden an Steuerung und Elektronik	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	5.000	5.000	0	0	100	0	5.000	nein	nein		nein	nein	nein
62		Kleinflächige Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen, Wirtschaftswegen im Stadtgebiet Rheinbach: Fahrbahn, Gehweg, Bankette, Sinkkästen	Wirtshaftswege Stadtgebiet, 53359 Rheinbach	Oberflächenbelag wurde druch Überflutung weggespült, Unterspülungen teilweise mit Hohlraumbildung, weitere Folgeschäden nach Frost zu erwarten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	890.000	890.000	C	0	100	0	890.000	nein	nein		nein	nein	nein
63	6.1.1	Gehwegschaden Ortsteil Loch / Sürst		Großflächige Oberflächenschäden durch Überflutung	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	150.000	150.000	0	0	100	0	150.000	nein	nein		nein	nein	nein
64	6.1.1	Schäden an Gehweg u. Fahrbahn Stadtpark / Bachstraße	•	Großflächige Oberflächenschäden durch Überflutung	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	105.000	105.000	0	0	100	0	105.000	nein	nein		nein	nein	nein
65		Schäden am Parkplatz in Rheinbach am Freizeitpark vor dem städtischen Freizeitbad Monte Mare	Münstereifeler Str., 53359 Rheinbach	Großflächige Oberflächenschäden durch Mülllagerung, Müll-, Glas- und Metallteile haben sich in die Fugen des Versickerungspflasters; zusätzlich Schäden durch Befahren mit schwerem Gerät wie Bagger etc.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	325.500	325.500	C	0	400	0	325.500	nein	nein		nein	nein	nein
66		Sanierung Gräbbachweg (instabile Böschungen am Bachlauf)	Rheinbach	Straßenböschung durch Untersprülungen stark beschädigt, Straße nicht mehr standsicher	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	90.000	90.000	0	0	100	0	90.000	nein	nein		nein	nein	nein
67		Großflächige Schäden an Wirtschaftswegen im Stadtgebiet Rheinbach	Stadtgebiet, 53359 Rheinbach	Oberflächenbelag wurde druch Überflutung weggespült, Unterspülungen teilweise mit Hohlraumbildung, weitere Folgeschäden nach Frost zu erwarten	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	362.289	362.289	C	0	100	0	362.289	nein	nein		nein	nein	nein
68	6.4.2 a)	Erneuerung Brücke Stadtpark einschließlich Versorgungsleitungen	Neugartenstr., 53359	Brücke durch Wassermassen und Schwemmgüter wie z.B. PKW's zerstört	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	346.259	346.259	0	0	100	0	346.259	nein	nein		nein	nein	nein
69		Erneuerung Brücke Holunderweg	Rheinbach	Brücke durch Wassermassen und Schwemmgüter wie z.B. PKW's zerstört	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	102.638	102.638	0	0	100	0	102.638		nein		nein	nein	nein
70	6.4.2 a)	Erneuerung Durchlässe FH-Park	Rheinbach	Durchlass durch Wassermassen und Schwemmgüter stark beschädigt	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	68.425	68.425	0	0	100	0	68.425	nein	nein		nein	nein	nein

lfd. Proj ekt- Num mer	Fördertat bestand nach Ziffer	Angaben zum geschädigten Objekt/n Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	gs- oder Ausstattungsgesgenstand sow Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtlic he Gesamtausga ben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR gerundet)	Angaben zur davon anzurechnend e Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuera bzug (in	Ĭ	Eigena nteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleist ung (in Euro)	Maßnah me bereits abgeschl ossen (ja/nein)	Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle		Schadensg utachten erforderlic h? (ja/nein)	Schadensg utachten vorliegend ? (ja/nein)
Nr.	FRL- Gegenstan d	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausg abe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt Abzug	Förder satz	Eigena nteil	Antr- Billigkeitsleis tung	Maßnah mestand	Ersatzneu bau	Ersatz- Anschr	Denk mal	Gut- erforderlic h	Gut-Anlage
71	6.4.2 a)	Erneuerung Durchlass Emma-Karoline Weg		Durchlass durch Wassermassen und Schwemmgüter stark beschädigt	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	40.250	40.250	0	0	100	0	40.250	nein	nein		nein	nein	nein
72	6.4.2 a)	Erneuerung Durchlässe im Stadtpark incl. der Wiederherstellung der Wege			Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	172.500	172.500	0	0	100	0	172.500	nein	nein		nein	nein	nein
73		Sicherungsarbeiten an Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	Stadtgebiet,	Brücken und Durchlässen durch Wassermassen und Schwemmgüter wie z.B. PKW's beschädigt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	488.750	488.750	0	0	100	0	488.750	nein	nein		nein	nein	nein
74	,	Erneuerung von Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	Durchlässe Stadtgebiet, 53359 Rheinbach	Durchlässe durch Wassermassen und Schwemmgüter stark beschädigt	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	373.750	373.750	0	0	100	0	373.750	nein	nein		nein	nein	nein
75		Spül- und Räumungsarbeiten an Brücken und Durchlässen im Stadtgebiet Rheinbach	Stadtgebiet, 53359	Verstopfte Brücken durch Geröll, Schlammablagerungen und Schwemmgütern nach dem Hochwasser	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	25.000	25.000	0	0	100	0	25.000	nein	nein		nein	nein	nein
76		Räumung von Gewässern im Stadtgebiet Rheinbach	53359 Rheinbach	Geröll, Schwemmgüter (Müll, Gehölz ect.), Schlammablagerungen müssen aus den vom Hochwasser betroffenen Gewässern entsorgt werden	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	383.153	383.153	O	0	100	0	383.153	nein	nein		nein	nein	nein
77		Wiederherstellung der Gewässer im Stadtgebiet Rheinbach	53359 Rheinbach	Stark geschädigte Gewässerabschnitte müssen wiederhergestellt werden, Gewässerverlagerungen müssen wieder rückgängig gemacht werden. Insesondere Schiefelsbach	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	176.000	176.000	C	0	100	0	176.000	nein	nein		nein	nein	nein
78	6.4.2 g)	Sicherung von Gewässerböschungen		Stark geschädigte Gewässerböschungen müssen gegen weiteres Abrutschen gesichert werden	Neubau günstiger als umfängliche Sanierung	270.000	270.000	0	0	100	0	270.000	nein	nein		nein	nein	nein
79		Sicherung der Gewässerböschung Gräbbach Teilstück zwischen Pallottiweg und Schützenstraße		Stark geschädigte Gewässerböschungen müssen gegen weiteres Abrutschen gesichert werden	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	120.000	120.000	0	0	100	0	120.000	nein	nein		nein	nein	nein
80		Sicherung Gewässerböschungen Schiefelsbach	Kurtenberg, Sürst, Loch, 53359	An mehreren Stelen am Schiefelsbach (Loch, Sürst, Kurtenberg) sind abgängige Böschungen zu sichern	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	120.000	120.000	0	0	100	0	120.000	nein	nein		nein	nein	nein
81	6.4.2 f)	Sanierung Regenrückhaltbecken Merzbach	Regenrückhaltebecken östlich v. Merzbach,	Ein- und Auslass des Bauwerks stark geschädigt, Auspülungen und umgestürzte Bäume, Becken muss Instandgesetzt werden	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	90.000	90.000	0	0	100	0	90.000	nein	nein		nein	nein	nein

													]					
		Angaben zum geschädigten Objekt/n	otwendigem Einrichtun	gs- oder Ausstattungsgesgenstand sov	vie Fahrzeug			Angaben zur Finanzierung					Sonstige Angaben					
lfd. Proj ekt- Num mer	Fördertat bestand nach Ziffer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtlic he Gesamtausga ben (brutto in EUR - gerundet)	Deseitiguitg	davon anzurechnend e Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	l. /·	Fördersa tz (in Prozent)	Eigena nteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleist ung (in Euro)	Maßnah me bereits abgeschl ossen (ja/nein)	Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denk mal (ja/ne in)	Schadensg utachten erforderlic h? (ja/nein)	Schadensg utachten vorliegend ? (ja/nein)
Nr.	FRL- Gegenstan d	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausg abe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt Abzug	Förder satz	Eigena nteil	Antr- Billigkeitsleis tung	Maßnah mestand	Ersatzneu bau	Ersatz- Anschr	Denk mal	Gut- erforderlic h	Gut-Anlage
82	6.4.2  )	Reparatur und Wiederherstellung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Rheinbach	Stadtgebiet, 53359 Rheinbach	Die Lampen u. Schaltkästen wurden durch Wassermassen und Schwemmgüter beschädigt, teilweise auch bei Aufräumarbeiten; Kabelschäden durch eindringendes Wasser	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	174.405	174.405	0	0	100	0	174.405	nein	nein		nein	nein	nein
83	6.4.2 d)	Wiederherstellung der Betriebs- und Leistungsfähigkeit des Betriebshofes der Stadt Rheinbach	Str. 46a, 53359 Rheinbach	Wiederbeschaffung beschädigter Fahrzeuge, Geräte, Schutzkleidung, Einrichtungsgegenstände und Arbeitsmaterialien (Betriebsgelände stand unter Wasser)	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	194.364	194.364	15.710	0	100	15.710	178.654	nein	nein		nein	nein	nein
84		Reparaturarbeiten Hauptrohrnetz, Betriebsgebäude Aachener Str. 46 b		Reparaturarbeiten Hauptrohrnetz, Betriebsgebäude Aachener Str. 46 b	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	180.111	180.111	0	34.221	100	0	145.890	nein	nein		nein	nein	nein
85	2.1 c)	Tinyhäuser	Schornbuschweg, 53359 Rheinbach	Versorgung derTinyhäuser. Die Gebäude befindet sich im Eigentum der Stadt Rheinbach. Hierbei handelt es sich um die Anschlusskosten an Wasser, Abwasser und Strom. Die Gebäude werden den Bewohnern Kostenfrei zur Verfügung gestellt, sie zahlen lediglich den Verbrauch von Wasser und Strom. Getrennt in einer Zeile ausweisen Container für Büro und Lager.		46.418	46.418	0	0	100	O	46.418	ja	nein		nein	nein	nein
86	6.4.2 d)	Container für Büro und Lager		Container für Büro und Lager Ersatz für das ausgefallene Betriebsgebäude.		3.665	3.665		696	100	0	2.969	nein	nein		nein	nein	nein
87	6.1.1	Sanierung Hommelsheimstraße		Fahrbahnschäden	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	122.850	122.850	0	0	100	0	122.850	nein	nein		nein	nein	nein
88	6.4.2 e)	Projektsteuerung Brücken	53359	Aufgrund der Vielzahl der beschädigten Bauwerke wird eine Projektsteuerung einbezogen		300.000	300.000	0	0	100	0	300.000	nein	nein		nein	nein	nein

		Angaben zum geschädigten Obiekt/n	otwendigem Finrichtun	gs- oder Ausstattungsgesgenstand sow	vie Fahrzeug			Angaben zur	· Finanzieru	nσ			Sonstige Angaben					
lfd. Proj ekt- Num mer	Fördertat bestand nach Ziffer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt	voraussichtlic he Gesamtausga ben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR gerundet)	davon anzurechnend e Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)			Eigena nteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleist ung (in Euro)	abgeschl	ubau an anderer Stelle (ja/nein)		Denk mal (ja/ne in)	Schadensg utachten erforderlic h? (ja/nein)	_
Nr.	FRL- Gegenstan d	Kurzbezeichnung	Anschrift	Kurzerläuterung	Zustand	vorauss. Gesamtausg abe	förderfähiger Schaden	Einnahmen	VSt Abzug	Förder satz	Eigena nteil	Antr- Billigkeitsleis tung	Maßnah mestand	Ersatzneu bau	Ersatz- Anschr	Denk mal	Gut- erforderlic h	Gut-Anlage
89	6.4.2 e)		Stadt Rheinbach Der Bürgermeister Schweigelstraße 23 53359 Rheinbach	Geschäftsführung für die Steuerungsgruppe "Wiederaufbau" Aufgaben- und Terminmanagement im Zusammenhang mit allen Wiederaufbaumaßnahmen Vorbereitung der Berichterstattung in verschiedenen Gremien Sonderaufgaben und Sonderprojekte im Zusammenhang mit den Wiederaufbaumaßnahmen		387.383	387.383	0	C	100	0		nein	nein		nein	nein	nein
90			Grabenstraße 15,53359 Rheinbach	Rahmen der Flut sind Bauzäune, die von uns zur Absicherungen von Veranstaltungen (Kirmes etc.) genutzt werden/wurden verschwunden. In dem Chaos der Flut wurden die Zäune an diversen Stellen im Stadtgebiet aufgestellt und sind nicht mehr auffindbar. Insgesamt fehlen 30 Stück.		3.500	3.500	0	C	100	0	3.500	nein	nein		nein	nein	nein
91	6.4.2 d)		Forsthaus Rheinbach Ölmühlenweg 98 53359 Rheinbach	Der Forstschlepper wurde überbeansprucht bei der Beseitigung von Flutschäden im gesamten Stadtgebiet.		99.800	99.800	30.000	C	100	30.000	69.800	ja	nein		nein	nein	nein
92	6.1.1	und Wegeführung	Forsthaus Rheinbach Ölmühlenweg 98 53359 Rheinbach	Der Forstweiher wurde bei der Flut so beschädigt, dass er ausgelaufen ist. Folglich mussten u.a. die Dämme erneuert werden und Schlamm entsorgt werden.	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	23.721	23.721	0	C	100	0	23.721	nein	nein		nein	nein	nein
93	6.4.2 g)		Forsthaus Rheinbach Ölmühlenweg 98 53359 Rheinbach	Instandsetzung Forstwege "Pionierwege", "Pilgerpfad", "Frisches Brünnchen" .	Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau	39.918	39.918	0	(	100	0	39.918	nein	nein		nein	nein	nein